



ตำแหน่งที่ตั้งของตัวบ้าน



ภาพประกอบจากสถานที่จริง



USER

ข้อมูลพื้นฐาน

มีบุคคลอาศัย6คน

-มีผู้สูงอายุ1คน

-ผู้ใหญ่4คน

-เด็ก1คน

อาชีพ


-ค้าขาย

-ทำสวนเมี่ยง

-ทำสวนลิ้นจี่



อัตลักษณ์



แนวทางการพัฒนาและปัญหา

ร้านค้าชุมชน

เดิมเป็นร้านค้าที่ไม่ได้จัดการพื้นที่ใช้สอย

มีปัญหาด้านการใช้สอยพื้นที่บ้าน

มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรงจอดรถ



ด้านการพัฒนาเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคต

พัฒนาโรงจอดรถให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จัดสรรค้ให้ร้านค้ามีพื้นที่มากขึ้น

จัดการทางด้านเพื่อความสะดวกต่อการค้าขาย


จัดพื้นที่ลานหน้าบ้านให้มีความเหมาะสมในการขายมากยิ่งขึ้น



Site plan



ถนนคอนกรีต
กว้าง3.5เมตร




บ้าน2ชั้น

บ้านชั้นเดียว

Site & Location Analysis




จะมีลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(ลมร้อน) กับ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ลมหนาว)



บ้านที่ได้จากการเก็บข้อมูล




บ้านที่ได้พัฒนาแล้ว





Plan

ชั้น 1








Plan
ชั้น 2

SECTION



ELEVATIONS



PERSPECTIVE



